

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку проведения паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

(подпись)

В.А. Еськин

« 14 » февраля 20 21 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ _____ от « 10 » 02 20 21 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Сосновый Солонец
муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение «детский сад «Лесная сказка»»

(полное юридическое наименование объекта)

445164, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Сосновый Солонец,
село Сосновый Солонец, улица Куйбышева, дом 51; 8(8482)23-71-23, solonez-ds@rambler.ru

Колосова Елена Сергеевна, руководитель СПДС

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта сельское поселение Сосновый Солонец, село Сосновый Солонец
2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта областная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 170/82

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этажа, кирпич, материал лестниц – бетон

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов 1 основной, 8 эвакуационных8. Год постройки 19809. Год последней реконструкции: не проводилась

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Маршрутный автобус «Парк-Хаус – Ермаково», остановка магазин «Малахит»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		нет
Перепады высоты на пути движения	более 1,5см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥1,2м	1,3м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	создание	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0м	4,5м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25м горизонтальные площадки (карманы)	≥1,2м не менее 2,0x1,8м	2,5м нет	К		
	Тактильная полоса перед съездом	>0,8м	нет	С	создание	
	Тактильная полоса перед лестницей	>0,8м	нет	С	создание	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	>0,8м	нет	С	создание	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6м	нет	С	создание	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	<0,025м	нет	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	>0,05м	нет	К, С, О		
	Места отдыха**	наличие	нет	К, О	создание	

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤50м	50м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5м	>5% (не менее 1 места)	нет	К	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6x3,6м	нет	К	создание	
1.4. Открытая лестница - нет						
	Ширина лестничных маршей	≥1,35м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
	Высота подступенка	0,12- 0,15м		О, С		
	Ширина проступей	0,35-0,4м		О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5м	≥0,8-0,9м		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	расстояние между поручнями	≥1,0м		О, С		
	высота поручней	0,9м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥0,3м		О, С		
1.5. Пандус на рельефе - нет						
	Высота подъема одного марша	≤0,8м		К		
	Угол уклона	≤5°		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	расстояние между поручнями	0,9-1,0м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9м		О	создание	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥0,3м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	в верхнем окончании пандуса	≥1,5x1,5м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8м)	≥1,5x1,5м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения в нижнем окончании пандуса	≥1,5x1,5м				
	в нижнем окончании пандуса	≥1,5x1,5м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0		Нет перепада высоты, вход с уровня земли	
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	≥1,4x2м или 1,5x1,85м		О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	≥2,2x2,2м		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие		К, О, С		
	Навес	наличие	нет	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С	создание	
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2.2. Лестница наружная - нет						
	Нескользящее покрытие	наличие		О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6м		С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	высота поручней	0,9м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥0,3м		О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥4м**	наличие		О, С		
2.3. Пандус наружный - нет						
	Ширина марша	≥1,0м		К		
	Угол уклона	≤5°		К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤0,8м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥0,3м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	≥1,5x1,5м		К		
	Система вызова помощи	наличие	нет	К	установка	

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8м)	≥1,5м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	≥1,5x1,5м		К		
	в нижнем окончании пандуса	≥1,5x1,5м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05м	наличие		К, О		
	Нескользкое покрытие	наличие		К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
	Звуковой маяк у входа**	наличие	нет	С		
	Световой маяк у входа**	наличие	нет	Г		
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	≥2,3x1,5м, при реконструкции – (1,5-1,8)x2м	2,29 x1,45	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	Ширина дверного проема	≥1,2м, при реконструкции - ≥0,9м	0,85м	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - <0,014м, общая высота - ≤0,028м	0,05м	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных	наличие	нет	С	не требуется	

	полотен					
№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02м	наличие	нет	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	создание	
	на высоте	0,9м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥0,3м		О, С		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - нет						
	Ширина марша	≥1,0м		К		
	Угол уклона	≤5°		К		
	Разворотные площадки сверху, внизу	≥1,5x1,5м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥0,3м		К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05м	наличие		К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет			
	стационарный	наличие		К		
	мобильный	наличие		К		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	≥1,2м	1,34м	К		

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Разворотные площадки	≥1,5x1,5м	нет	К	создание	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	≥1,0м	нет	К, О	не требуется	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	нет	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25м):	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2м	≥ 1 на этаж		О		
	для колясочников: глубина – 1,5м, ширина – 0,9м	≥ 1 на этаж		К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤0,1м	нет	С	не требуется	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6м	нет	С	создание	
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С	создание	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	нет	С	создание	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) - нет						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		
	на высоте	0,9м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		

	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		
№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.5. Пандус внутренний на этаже - нет						
	Ширина марша	$\geq 1,0\text{м}$		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Разворотные площадки вверх, вниз	$\geq 1,5 \times 1,5\text{м}$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9м		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05м	наличие		К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3м)	0,6м	нет	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5м	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02м	наличие	нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	есть	О, С		
	на высоте	0,9м	0,85м	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	$\geq 0,3\text{м}$	нет	О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	нет	С		
	Лестница № __ (вкладка при наличии других лестниц)					

3.7. Лифт пассажирский - нет

Кабина:						
№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве - $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов - $\geq 1,1 \times 1,4$ м		К		
	ширина дверного проема	При новом строительстве - $\geq 0,95$ м, для действующих объектов - $\geq 0,8$ м		К		
	Зеркало**	наличие		К		
	Поручни**	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Цифровые контрастные изображения этажа напротив лифта	наличие		С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок - нет						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете № _____						

	Ширина проема двери	$\geq 0,9\text{м}$	0,80см	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	нет	К, О		

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
	размещение на высоте**	≤1,8м		К		
	высота прописных букв**	≥0,025м		С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥1,2м	≥1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	≥1,5х1,5м	нет	К	установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8м	есть	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет №__						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥1,2м		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания №__ (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5х1,5м		К		
	Место для сидения**	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120см с выступом 12см)**	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) - нет						
	Доля мест для колясочников	≥2%		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥1,2м		К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥2		Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	2,93x4,07м	Г		
5.2. Санузел для инвалидов - нет						
	Санузел	наличие		К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие		К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С		
	Ширина дверного проема	≥0,9м		К, О		
	Направление открывания дверей	наружное		К		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	>1 шт.		К, О		
	ширина дверного проема	≥0,9		К, О		
	Габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м		К,С,О		
	Габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м		К,С,О		
	Унитаз:					
	Опорные поручни	наличие		К,О		
	Откидные поручни**	наличие		К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 × 1,2 м		К		
	Крючок для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Раковина:					
	Высота раковины	0,75 – 0,85 м		К,О		
	Опорный поручень	наличие		О		
	Водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие		К,О		
	Водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа **	наличие		К,О		
	Зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	≥ 1,30 × 0,85 м		К		

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крючок для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие		К,О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы		К		
	Душевые:					
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9 × 1,5 м		К,О		
	Размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина)	≥ 0,48 × 0,85 м		К,О		
	Опорный поручень	наличие		К,О		
	Система тревожной сигнализации	наличие		К,О,С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
	6.Средства информации и телекоммуникации на объекте					
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К,О,Г,С	создание	
	Надписи:	наличие				
	размещение на высоте	≥ 1,5м и ≤ 4,5 м		К,О,Г,С		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м		К,О,Г,С		
	освещенность	наличие		К,О,Г,С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие		К,О,Г,С		
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		К,О,Г,С		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м		К,О,Г,С		
	освещенность	наличие		К,О,Г,С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	С	создание	
	высота размещения	1,3-1,4м		С		

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С	создание	
	на кнопках управления лифта	наличие		С	не требуется	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С	создание	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1шт.)	нет	Г	создание	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1шт.)	нет	С,Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г,С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К,С,О,Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	нет	Г	установка	
	стационарная	наличие		Г		
	переносная	наличие		Г		

7. Выводы

При обследовании объекта выявлены следующие замечания:

1. Прилегающая территория. Путь к главному входу – отсутствует тактильная полоса перед входом, место отдыха.
2. Входная группа. Вход с уровня земли. Перед входом на высоте 1,3м расположена вывеска режима работы организации с буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля. Необходимо установить световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи. Ширина входной двери не соответствует нормативу, кроме того, имеет небольшой порог, который создает затруднения для инвалидов-колясочников.

3. Пути движения на объекте. Лестница – необходима контрастная маркировка крайних ступеней, отсутствуют бортики по боковым краям ступеней. Коридоры – экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, тактильная схема, рифленая и контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, опорные устройства, контрастная маркировка дверных проемов. Лестница межэтажная – отсутствует тактильная полоса перед лестничным маршем, контрастная маркировка крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, цифровые контрастные обозначения этажа, указатели номера этажа на поручне.
4. Зона оказания услуги. Обслуживание кабинетное (групповые помещения). Отсутствует информация тактильная, информация визуальная контрастная.
5. Санитарно – бытовое помещение. Санузел для инвалидов отсутствует.
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте. Отсутствуют – тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля, текстофоны, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа, световые текстовые табло для вывода оперативной информации, индукционная система.

Приложение

1. _____
2. _____
3. _____

Представитель рабочей группы
 Начальник отдела архитектуры и градостроительства
 Администрации м.р.Ставропольский
 (должность)
 _____ В.В. Горшунова
 (подпись)
 « 1 » 02 20 21 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект
 Руководитель СПДС «Лесная сказка»
 (должность)
 _____ Е.С. Колосова
 (подпись) М.П.
 « 1 » 20 21 г.



Начальник отдела потребительского рынка и развития
 предпринимательства управления территориального развития
 администрации муниципального района Ставропольский
 Самарской области
 _____ М.А. Коршунов
 (подпись)
 « 1 » 02 20 21 г.

Заместитель Главы муниципального района Ставропольский
Самарской области по имуществу и архитектуре – руководитель «Комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области»

_____ А.В. Лысенков
(подпись)
« 1 » 02 2021 г.

Начальник отдела строительства и реконструкции управления
строительства и ЖКХ администрации муниципального района
Ставропольский Самарской области

_____ В.В. Любимов
(подпись)
« 1 » 02 2021 г.

Руководитель МКУ Управление культуры и молодежной
политики муниципального района Ставропольский
Самарской области

_____ Л.К. Пастухова
(подпись)
« 1 » 02 2021 г.

Руководитель управления социального развития администрации
муниципального района Ставропольский Самарской области

_____ Е.А. Шепилова
(подпись)
« 1 » 02 2021 г.

* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствие со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью, люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную;

** Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605